

Халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөн ажиллана

## Хүчилтөрөгчийн ханамж(SpO2)-ийг хянах !

### Пульсоксиметерээр:

- Хумсны будгыг арилгах
- Пульсоксиметрээ асаах
- Хөдөлгөөнгүй байх үед мэдрэгчийг гарын эсвэл хөлний хуруунд углаж, чимхүүлж тогтооно.
- Пульсийн дохио тогтвортой орж иртэл 20-30 секунд хүлээх
- Амьсгалуулж буй хүчилтөрөгчийн хэмжээг нэмэгдүүлэх буюу бууруулснаас хойш SpO2-ыг 2-3 минутын дараа шалгаж, цаашид дахин 15 минутыг дотор шалгаж хяналтын хүснэгтэнд тэмдэглэнэ.



### SpO2-хүчилтөрөгчийн ханамжийн тухай ойлголт:

- Судасны лугшилтын тоо (ЛТ) бус харин SpO2-ын хувь хэмжээг уншина гэдгээ анхаарах !
- **SpO2 < 90%** (жирэмсэн эх < 94% эсвэл ABCD-ийн яаралтай шинж тэмдэг илэрсэн) бол:

